

## Service

Service Auto: **Komos Service**  
Oras: **Iasi**  
Adresa: **Strada Prof. A. Sesan , Nr.2**  
Adresa de email: **service\_komos@gmail.com**  
Numarul de telefon: **0766396348**  
Registrul Comertului: **8713581**

## Client

Nume: **Sturzu Andrei**  
Oras: **Tecuci**  
Adresa: **Tecuci, Jud. Galati, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 135A**  
Numarul de telefon: **0748996123**  
Registrul Comertului: **N/A**

## Masina

Marca: **Audi**  
Model: **Q7**  
Numarul de inmatriculare: **GL01ZEW**  
Seria de sasiu/caroserie: **4T4BF1FK3ER377204**

Capacitatea cilindrica: **3000**  
Anul de fabricatie: **2016**  
Km: **23439**  
Culoarea masinii: **Alb**

## Constatare

Motivul intrarii in service: **Verificare Periodica**  
Data intrarii in service: **04.05.2019**  
Data iesirii din service: **04.05.2019**

## Piese

Numele Pieseii	Nr. Bucati	Stare	Pret	Pret Total
0	1	2	3	4 = 1 x 3
Placute A-Te	4	Inlocuita	1000	<b>4000</b>

## Manopera

Manopera	Durata (ore)	Pret	Pret Total
0	1	2	3
Inlocuire Placute Frana	2	200	<b>400</b>

TOTAL PIESE	<b>4000 lei</b>	TOTAL MANOPERA	<b>400 lei</b>	TOTAL GENERAL	<b>4400 lei</b>
-------------	-----------------	----------------	----------------	---------------	-----------------

---

### CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE

Unitatea service garanteaza lucrarea executata si piesele inlocuite , conform Legii nr. 449/2003 si Legii nr. 296/2004 , dupa cum urmeaza :

- 3 luni pentru manopera , de la data receptiei vehiculului

- Garantie piese furnizate de unitatea SERVICE , in baza Legii nr. 449/2003 , conform DECLARATIEI PRODUCATORULUI / prin conform DECLARATIEI PRODUCATORULUI / prin CONVENTIE INTRE PARTI , **24** luni de la data predarii vehiculului , conditionat de respectarea indicatiilor de exploatare .

- Piesele furnizate de client nu beneficiaza de garantie din partea unitatii Service .

---

**Semnatura Client**

Sturzu Andrei

**Semnatura Service**

Komos Service